


N
I
O
P
Q

TECHNICKÝ POPIS

a


NÁVOD K OBSLUZE



STÁTNÍ VÝROBNY AUTODÍLŮ n. p. PRAHA
závod HOLÝŠOV

TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

**Pojízdná přenosná
motorová
stříkačka PPS 12**



Vydání 1971

SVA, n. p., Praha, závod Holýšov

VYTISKLA STRÁŽ 3 — KARLOVY VARY

Ú V O D

001.

Celkový rozvoj společnosti klade stále náročnější požadavky i na požární službu. Ve snaze přispět dokonalejší požární technikou k obětavým zásahům požárních jednotek, byl v našem závodě vyroben zcela nový typ pojízdné přenosné motorové stříkačky. Tato, spolu s ostatní požární výzbrojí je přepravována na již osvědčeném jednonápravovém nebrzděném přívěsu, který lze připojit za každé vozidlo vybavené závesným zařízením.

Zařízení bylo zaměstnanci našeho závodu vyrobeno za všeobecné péče a pozornosti, takže je požární jednotkám předáván výkonný a spolehlivý výrobek vyznačující se jednoduchostí a celkovou nenáročností na obsluhu. Je však třeba zdůraznit, že sebedokonalejší konstrukce, nejjakostnější materiály a nejpřesnější provedení samo o sobě nemůže zaručit splnění požadavků, není-li zařízení řízeno a opatřováno obsluhou, která je dokonale seznámena s funkcí, obsluhou a údržbou. Proto je nutné, aby s obsahem této instrukční brožury se každý obsluhovatel stříkačky nejdříve dobrě seznámil, řídil se zásadami návodu k obsluze a byl tak dokonale připraven k zásahu na ochranu celospolečenských hodnot.

Je naším přání, aby nový kvalitní výrobek spolehlivě sloužil požárním jednotkám a stal se dalším propagátorem dobrého jména našeho závodu. Požárním jednotkám pak přejeme, aby nová stříkačka PPS 12 se stala jedním z nejaktivnějších technických prostředků spolehlivě pomáhajícím při jejich nezíštném, statečném a obětavém boji s živlem, který každoročně připravuje naši společnost o značné hodnoty.



	O B S A H	Strana
001.	Uvod	3
002.	Obsah	4
003.	Osvědčení o výkonu a jakosti přenosné motorové stříkačky PS 12	5
I. TECHNICKÝ POPIS PRÍVESU		
101.	Všeobecně	6
102.	Rozměrový náčrt přívěsu	6
103.	Technické údaje přívěsu	6
104.	Technický popis přívěsu	7
104.01	Podvozek	7
104.02	Karosérie	7
104.03	Elektrické instalace a odrazová skla	8
104.04	Podpěry	8
104.05	Výbava přívěsu a náhradní díly	8
104.06	Povrchová úprava přívěsu	8
II. TECHNICKÝ POPIS PRENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY PS 12		
201.	Technické údaje přenosné motorové stříkačky PS 12	9
201.01	Hmotnosti	9
201.02	Rozměry	9
201.03	Charakteristika motoru ŠKODA 981	9
201.04	Motor Škoda 981 (OCTAVIA SUPER)	10
201.05	Cerpadlo	10
202.	Hlavní části přenosné motorové stříkačky PS 12	10
203.	Motor Škoda 981 s příslušenstvím	11
203.01	Příslušenství motoru	12
204.	Cerpadlo	12
205.	Plynová vývěva	15
206.	Nositka	15
207.	Nádrž na palivo	15
208.	Přístrojová deska	15
209.	Elektrická výbava	17
210.	Příslušenství	17
210.01	Základní příslušenství a náhradní díly k agregátu PS 12	17
210.02	Požární výzbroj PPS 12	17
211.	Povrchová úprava	18
III. OBSLUHA PPS 12		
301.	Příprava zařízení k provozu	19
301.01	Jednonápravový skříňový přívěs	19
302.	Přenosná motorová stříkačka PS 12	19
302.01	Motor Škoda 981 (OCTAVIA SUPER)	19
302.02	Záběh motoru a čerpadla	19
302.03	Práce se stříkačkou	19
302.04	Jmenovitý výkon — trvalý provoz	21
303.	Ošetřování po skončeném provozu	21
303.01	Ošetřování agregátu po skončeném provozu	21
303.02	Ošetřování čerpadla po skončeném provozu	21
303.03	Ošetřování přívěsu po skončeném provozu	21
IV. MAZÁNÍ		
401.	Všeobecně	22
402.	Moto:	22
403.	Čerpací zařízení	22
404.	Jednonápravový skříňový přívěs	22
404.01	Mazací plán přívěsu	23
V. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ		
501.	Motor Škoda 981	23
502.	Cerpadlo	25
503.	Jednonápravový skříňový přívěs	25
VI. PŘEJMÁNÍ PPS 12		
601.	Zkoušky	25
VII. ZÁRUKA		
701.	Obsah a délka záruky	26
702.	Podmínky záruky	26
703.	Záruka se nevztahuje	26
704.	Záruka zaniká	26
705.	Uplatnění nároku ze záruky	26
706.	Záruční opravny	26



003.

O S V Ě D C E N Č O V Ě K O N U A J A K O S T I
přenosné motorové stříkačky
P S - 12

Výrobní číslo agregátu:

Výrobní číslo čerpadla:

I. ZKOUSKA SÁNÍ A TESNOSTI

Tato zkouška se provádí bez sávíc při odvodněném čerpadle (na sucho) při uzavřeném sacím hrdle a při uzavřených výtlacích hrdlech, která nesmějí být uzavřena víčky.

Nejdéle za 30 vteřin musí být dosaženo vakuum 8 m v. sl. a nesmí klesnout v další 1 minutě více než o 1 m v. sl.

Číslo zkoušky	Podtlak		
	dosažený m v. sl.	za čas sec	po uplynutí 1 min. m v. sl.
1	2	3	4

II. ZKOUŠKA NEJVĚTŠÍHO DOVOLENÉHO TLAKU

V čerpadle nesmí vzniknout při uzavřených výtlacích hrdlech a při největších otáčkách tlak větší než 160 m v. sl.

Naměřeno při n =/min. m v. sl.

III. ZKOUŠKA JMENOVITÉHO PRŮTOKU VODY

Zkouší se při manometrické dopravní výšce 80 m cejchovanou clonou o průměru 26,1 mm a při manometrické dopravní výšce 120 m cejchovanou clonou o průměru 18 mm.

Číslo zkoušky	Otáčky hřidle čerp. n/min	Průměr hubice mm	Přetlak m v. sl.	Průtok l/min
1	2	3	4	5

I. TECHNICKÝ POPIS

101.

VŠEOBECNÉ

Pojízdná přenosná motorová stříkačka — PPS 12 je určena požárním jednotkám všeho druhu pro místa s dostatečnými zdroji vody.

PPS 12 sestává ze tří samostatných částí:

1. Jednonápravového skříňového přívěsu pro PS 12;
2. přenosné motorové stříkačky PS 12;
3. požární výzbroje a příslušenství stříkačky.


1. Jednonápravový skříňový přívěs slouží k přepravě přenosné motorové stříkačky PS 12 a základní požární výzbroje stříkačky. K místu požáru se přívěs dopravuje ve vleku za tažným vozidlem. Je upůsoben k jízdě po komunikacích všeho druhu. V terénu se dopravní rychlosť sníží ož na 6 km/h podle obtížnosti terénu.

2. Přenosná motorová stříkačka PS 12 je samostatný čerpací agregát, který je uložen v rámu se sklopnymi dírkami k přenášení. Čtyři požárníci ji snadno odnesou ke zdroji vody, který je vozidly nedostupný. Motor PS 12 je neprímo chlazený, a proto umožňuje čerpání znečištěné vody (záplavy, povodně). Mimo jednonápravový přívěs lze stříkačku převážet také v dopravním vozidle.

3. Základní požární výzbroj tvoří armatury a pomůcky nutné k protipožárnímu zásahu. Příslušenství stříkačky tvoří nutné nářadí a náhradní díly zaručující běžný provoz. Obojí je uloženo ve voze.

102.

ROZMĚROVÝ NÁCRRT PRÍVÉSU:



103.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRÍVÉSU:

Pohotovostní hmotnost 480 kg

Celková hmotnost 900 kg

Rozměry:	
délka	3400 mm
šířka	1800 mm
výška	1700 mm
Výška podlahy od země	560 mm
Výška závěsného oka od země	720 mm
Rozchod kol	1550 mm
Pneumatiky	6,40 — 15
Disková kola	4,50 E — 15
Huštění pneumatik při plném zatížení	1,7 otř
Počet a rozměr diskových matic	M 14 × 1,5 à 5 ks
Maximální rychlosť	80 km/hod
Napětí elektrické instalace: standardní provedení	12 V
na zvláštní přání	24 V
Převlékání	zkrut svažku listů
Nájezdový úhel: vpředu	12°
vzadu	15°

104. TECHNICKÝ POPIS PRÍVÉSU

104.01 Podvozek

Tvoří jej trubková náprava s nezávisle odpérovanými koly na kynvých ramenech. Tažnou oji je centrální trubka na jednom konci přivařena k nápravě a na druhém konci s přivařeným normalizovaným závěsným okem. Náboje kol, kuželková ložiska, disková kola s maticemi a krycí víčko, jsou použity z T 603. Kola nejsou opalřena brzdami. Podvozek je přišroubován šesti šrouby M 12×25 k samonosné karoserii.



Obr. 2. — Celkový pohled na jednonápravový skříňový přívěs k PS 12.

104.02 Karoserie


Je samonosná, skříňová bez kostry, uzavřená. Je svařena z lisovaných dílů a výtuh. Na jednotlivých dílech střechy, boků a dveří jsou prolisy. Na spodní části karoserie je přivařen rošt, který tvoří zároveň rám podvozku. Na střeše je zahrádka pro odkládání hadic. Dveře vpředu i vzadu jsou dvoukřídlové, otevratelné do stran, uzamykatelné.

Zámky se otevírají proti směru a uzavírají po směru tažení hodinových ručiček. Držák náhradního kola je umístěn vzdadlo pod rostem (ámem) karoserie a je uzamykatelný.

104.03

Elektrická instalace a odrazová skla

Vzadu na rohových sloupcích jsou držáky skupinových sduřených svítidel a na zadních dveřích dvě trojúhelníková odrazová skla. Na přední straně blatníků jsou umístěny bílé obrysové svítily. K připojení elektrické instalace na tažné vozidlo slouží sedmipólová vidlice, která je při odpojení zasunuta v držáku za závesným okem. Zapojení elektrické instalace je provedeno podle následujícího schéma.



104.04

Podpáry
slouží k udržování přívěsu ve vodorovné poloze při odpojení od tažného vozidla. Vzadu jsou dvě vysouvatele podpáry a vpředu pod tažnou oči je sklopna podpěra.

104.05

Výbava přívěsu a náhradní díly:

- | | |
|--|--|
| 1 úplné náhradní kolo s pneu | 2 matice diskových kol M 14×1,5, ČSN 30 3751.3 |
| 1 kolovrátko na matice diskových kol (19) | 1 žárovka 12/20 W s paticí BA 15s |
| 2 sady klíčů pro uzamčení karoserie a náhradního kola (na kroužku) | 1 žárovka 12 V/20 W s paticí BAY 15d |
| 1 visací zámek | 1 hustilka s hadicí 35 |
| 1 nůžkový zvedák (1 t) | 2 montažní páky 300 |
| 1 kolovrátko ke zvedáku | 1 žárovka sufitová 12 V/5 W |
| 1 hustilka s hadicí 35 | 1 krabička na náhradní žárovky |
| 2 montažní páky 300 | |

1 tažná tyč

Při zapojení 24 V jsou dodávány tyto žárovky:
1 žárovka 24 V/20 W s paticí BAY 15d
1 žárovka 24/25 W s paticí BA 15s

104.06

Povrchová úprava přívěsu
Karoserie je očištěna a odmaštěna. Po základním nátěru je provedeno lakování syntetickou barvou na vnější straně v odstínu červeném 8190 (na zvláštní prázni v odstínu khaki 5450). Podvozek, vnitřní prostor karoserie a vnitřní vybavení přívěsu je provedeno v odstínu šedém 1100.

II. TECHNICKÝ POPIS PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY PS 12

201.

201.01

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY PS 12

Hmotnosti:

185 kg

Pohotovostní

164 kg

Základní (bez PH)

201.02

Rozměry:

900 mm

Délka

603 mm

Sířka

835 mm

Výška

201.03

CHARAKTERISTIKA MOTORU ŠKODA 981
S HODNOTOU TRVALÉHO ZATÍŽENÍ
PRO AGREGÁT PS 12

M_k (kpm)

9
8
7
6

M_k

— KŘIVKY TRVALÉHO ZATÍŽENÍ

N

$N(k)$

45
40
35
30
25
20
15
10
5

MAXIMÁLNÍ OTÁČKY PRO TRVALÉ ZATÍŽENÍ

G

300
250
(g/kh)

Poznámka:

M_k — kroužecí moment

— kpm

G — spotřeba paliva

— g/kh

N — výkon motoru

— k

n — otáčky motoru


— ot/min

1 2 3 4 5 $\times 1000$

n (ot/min.)

201.04	Motor — Škoda 981 (Octavia Super)	
Počet válců	4	
Vrtání	72 mm	
Zdih	75 mm	
Obsah válců	1221 cm ³	
Kompresní poměr	7,5	
Trvalý výkon při částečném zatížení	35 k při 3500 ot/min	
Nejmenší tlak mazacího oleje	0,8 kp/cm ²	
Obsah nádrže na palivo	23 l	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	cca 11,5 l/hod	

201.05	Čerpadlo	
Jmenovitý výkon	l/min .	1200 720 600
při dopravní výšce	m v. sl. .	80 120 80
a sací výšce	m v. sl. .	1,5 1,5 7,5
Jmenovité otáčky		3500 ot/min
Počet sacích hrdel 110		1
Počet výlačných hrdel 75		2
Největší sací výška		7,5 m




Obr. 4. — Celkový pohled na agregát PS 12.

202. HLAVNÍ ČÁSTI PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STRIKAČKY PS 12

- A Motor Škoda 981 s příslušenstvím
- B Čerpadlo
- C Vývěc
- D Nosítka
- E Nádrž na palivo
- F Přístrojová deska
- G Elektrická výbava
- H Příslušenství agregátu (uložené ve voze)

K pohonu čerpadla je používán upravený motor Škoda 981. Je to benzínový, karburační, čtyřdobý, vodou chlazený motor s visutými ventily (OHV).



Obr. 5. — 1. vertikální magnetické zapalování pro čtyřválcové motory.
2. Dynamo „Magneton“ 12 V — 150 W.
3. Regulátor 12 V — 150 W.

Blok motoru je zhotoven z hliníkové slitiny. Vložené válce jsou zhotoveny ze speciální šedé litiny, jsou uspořádány v řadě a těsněny měděnými vyrůznávacími kroužky. Hlavy válci jsou ze šedé litiny, společná pro všechny válce, snimatelná. Kompresní prostory jsou obrobeny. Těsnění hlavy válci je „Jeritové“ s otvary lemovanými měděným plechem. Spodní víko motoru je lisováno z ocelového plechu a je upraveno na chlazení oleje. Těsnění je korkové. Kryt hlavy válci je vylišován z ocelového plechu a je opatřen otvorem s uzávěrkou pro olej a větracím hrálem. Těsnění je rovněž korkové. Kryt rozvodu je z hliníkové slitiny, těsnění je papírové.

Pisty jsou zhotoveny z hliníkové slitiny s tvarováním dnem; jsou opatřeny dvěma kroužky těsnicími, jedním polostříacím a jedním stříacím. Pistní čepy jsou v pistech i v ojnicích uloženy volně a v pistech jsou zajistěny pojistnými kroužky. Ojnice s dílkem profilu I jsou opatřeny výmennými pánevemi s kompozitovou výstelkou: pouzdro v malé hlavě je bronzové. Klikový hřídel je vykován z uhlíkové oceli v celku s protizávažími a je tepelně zpracován, staticky a dynamicky vyvážen. V předu je opatřen ozubcem pro roztáčecí kliku.

V bloku motoru jsou tři dělená hlavní ložiska, opatřená pánevemi, vylitými kompozicí.

Setrvačník je zhotoven ze šedé litiny. Skřín setrvačníku je z hliníkové slitiny.

Ventily ze speciální žárovzdorné oceli jsou visuté (OHV), každý se dvěma pružinami. Sací ventil má větší průměr než výfukový. Jsou poháněny vahadly, rozvodovými tyčkami a zdvihátky od vačkového hřídele. Vačkový hřídel je vykován z uhlíkové cementační oceli. Je uložen ve třech ložiskách, umístěných v levé stěně bloku motoru. Jeho pohon z rozvodu na čelní stěně motoru je proveden trojitym válečkovým řetězem. Vačky jsou cementovány, kaleny a broušeny.


Mazání motoru je tlakové. Zubovým olejovým čerpadlem, poháněným šroubovými koly od vačkového hřídele, je olej vložen ke všem hlavním i ojnicním ložiskům, k ložiskům vačkového hřídele a do čepů vahadel ventilů. Stěny válci a rozvodový řetěz jsou mazány olejem. Pistní čepy, vačky, ventily a zdvihátko ventilů jsou mazány odstřikovaným nebo stékajícím olejem. Tlak oleje je seřízen pojistným ventilem, z vnějšku přístupným. Cistici oleje s plstěnou vložkou je vestavěn ve vedlejší větví tlakového oleje. Je uložen po pravé straně bloku motoru. Měřítko oleje se značkou pro nejnižší a nejvyšší hladiny oleje je umístěno na levé straně bloku motoru. Větrací hrádlo na krytu hlavy válci je připojeno na čistící vzdutku.

Chlazení motoru je nepřímé — dvouokruhové. I. chladicí okruh tvoří úplný výměník tepla, který je přimontován ke skříni vodní pumpy motoru.

II. chladicí okruh tvoří čistič vody s uzavíracím kohoutem, upevněným k tělesu čerpadla, upravené víko klikové skříně, spojovací potrubí, lamelový výměník a zpětné potrubí, které je připojeno na sací víko čerpadla.

I. chladicí okruh je naplněn nemrzoucí směsí do -20°C (cca 7.5 l — chladi motor). Pomocí vodní pumpy motoru cirkuluje chladicí směs v I. chladicím okruhu a ochlazuje se o stěny lamelového chladiče II. okruhu ve výměníku tepla. II. chladicím okruhem proteče čerpaná voda nejdříve čističem, kde se zachytí nečistoty, a průchodem kohoutem se sejdí její potřebné množství. Odtud je potrubím vedena do víka klikové skříně, které chladi, a tím sníží provozní teplotu mazacího oleje. Dále proteče lamelovým chladičem a z něho odteká zpětným potrubím do sacího víka, kde je přisávána k čerpané vodě.

Po znamku: První chladicí okruh je naplněn remznuoucí směsí Fridex-speciál, která má záruční dobu 2 roky. Po uplynutí této lhůty směs vypustěte a chladicí okruh důsledně vypláchněte (nejlépe teplou vodou). Po odkašení vody napiňte chladicí okruh novou kapalou. Lze použít i staré směsi, pokud ji regenerujeme přípravkem Esorol (podle návodu).



Obr. 6. — 1. Uzavírací kohout čističe.
2. Spojovací potrubí.
3. Zpětné potrubí.
4. Chladič.

203.01

Příslušenství motoru

Karburátor Jikov BS-32-24 je seřízen z výrobního závodu. Jakékoli změny původního seřízení mají za následek zhoršení hospodárnosti provozu a životnosti motoru. Je upevněn na sací trubku přes izolační podložku. Sací trubka je ze šedé litiny a je spojena se sběrnou výfukovou trubkou k předehřívání zápalné směsi. Palivové čerpadlo s čističem paliva je umístěno na krytu rozvodových kol a je poháněno čelní vačkou na matici vačkového hřídele. Čistič vzduchu tvoří zároveň i tlumič sání.

Bateriové zapalování je nahrazeno zapalováním magnetem. Je použito čtyřválcové vertikální magneto s automatickou regulací přestřelu. Motor je osazen zapalovacími svíčkami PAL - Super 14-7. Kabely k zapalovacím svíčkám jsou opatřeny stíněnými kabelovými koncovkami.

Motor se natáčí pomocí klyky, která je umístěna vpředu na krytu motoru. Při natáčení musí být magneto natočeno k motoru na doraz.

204.

ČERPADLO

Je odstředivé, jednostupňové, vyrobeno převážně z hliníkové slitiny. Těleso čerpadla je přišroubováno ke krytu setrvačníku motoru a tvoří tak s motorem jeden celek. Nahon čerpadla je přímý. Drážkovaný hřidel, na kterém je uloženo oběžné kolo, je přírubou spojen se setrvačníkem motoru. Druhý konec hřidele je uložen v kluzném ložisku sacího víka. V místě styku s upcpávkou je hřidel tvrdě chromován. Na nejvyšším místě spirály čerpadla je umístěn rozvaděč se dvěma kulovými kohouty se spojkami 75 podle ČSN 389463. Proti zpětnému vniknutí tlaku vody do savice je v tělesu kohoutů zamontována zpětná klapka. K nouzovému zalití čerpadla je na sacím víku nálevka se zátkou. K připojení savic je hrdelo sacího víka opatřeno závitem Rd 130X $\frac{1}{4}$ ".

DIAGRAM MNOŽSTVÍ VODY PPS 12
PRO CLONU ϕ 26,1






DIAGRAM MNOŽSTVÍ VODY PPS 12
PRO CLONU ϕ 18





Obr. 7. — Pohled na plynovou vývěvu.

- 1. Tlumič výfuku.
- 2. Těleso vývěvy.
- 3. Uzavírací ventil.
- 4. Ovládací páka vývěvy.

205.

PLYNOVÁ VÝVĚVA

Slouží k zaplavení čerpadla při čerpání vody z volného zdroje. Sestává z vlastní vývěvy, rozváděcího kohoutu a spojovacího potrubí. K přírubě sběrné výfukové roury motoru je připojeno vlastní výfukové potrubí s tlumičem výfuku. Těleso vývěvy je přišroubováno k tlumiči. Těleso vývěvy, klapka a vidlička jsou zhotoveny ze šedé litiny. Mosazná hnací tryska je našroubována v tělese vývěvy. Na horní části tělesa vývěvy je našroubován uzavírací kohout, který je táhlem spojen s uzavírací klapkou. Zapínání plynové vývěvy se provádí pákou na levé straně nosítka. Při vysávání je vývěva s čerpadlem spojena potrubím přes uzavírací kohout; při čerpání uzavírací kohout toto spojení přeruší.

206.

NOSÍTKA

Rám nosítka je zhotoven z ocelových trubek tak, že tvoří ochranný rám pro agregát. Vpředu i vzadu jsou umístěny otočné rukojeti k přenášení stříkačky. Motor s čerpadlem je uložen na pružných lůžkách, přišroubovaných ke konzolám rámu. Pojíšťovací úchytka, které jsou přivařeny na rámu nosítka, umožňují pevné uložení přenosné stříkačky v dvoukolovém přívodu.

207.


NÁDRŽ NA PALIVO

Je umístěna v horní části agregátu. Je svařena ze dvou plechových výlisků. Nahoře je opatřena nalévacím hrdlem s uzávěrkou, dole jsou přivařeny upevnovací konzoly a závitové hrdlo palivového kohoutu. Do karburátoru je palivo vedeno potrubím přes kohout s odlučovačem hrubých nečistot a vody a přes membránové čerpadlo. Obsah nádrže 23 l vystačí na dvě hodiny provozu.


208.

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Je umístěna po levé straně nádrže. Pomocí konzol je přišroubována k tělesu kohoutu. Obsahuje manometr, manovakuometr, teploměr chladící vody motoru, tlakoměr mazacího oleje, přepínač světel, zkratovací tlačítko magneta a palubní svítidlu. Na přední straně přístrojové desky je upěný typový štítek stříkačky (agregátu).



Obr. 8. — Pohled na palivovou nádrž.
1. Nolievací hrdo s uzavřením.
2. Palivevý kohout.



Obr. 9. — Pohled na přístrojovou desku.
1. Manometr.
2. Manovakuometr.
3. Teploměr chladící vody motoru.
4. Tlakoměr mazacího oleje.
5. Přepínač světel.
6. Zkratovací tlacítka magnetu a palubní svítilny

209.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Sestává z dynamo 12 V/150 W s regulátorem, z vysouvatelného světlometu (na pravé straně nosítek), z osvětlovací svítily, přepínače světel, zratovacího tlačítka na přístrojové desce a zásuvky pro pomocnou svítinu.


210.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

21001

Základní příslušenství a náhradní díly agregátu PS 12

1 otevřený klíč oboustranný 8×10	1 plechovka 72×81 s mazacím tukem T — A4
1 otevřený klíč oboustranný 11×12	(pro čerpadlo)
1 otevřený klíč oboustranný 14×17	1 plechovka 72×81 s těsnici hmotou
1 otevřený klíč oboustranný 19×22	„Asbestos 300—20“
1 otevřený klíč oboustranný 24×27	1 nádoba na olej (obsah 1 l)
1 klíč na svíčky (21)	1 kanistr 20 l
1 měrka na svíčky	1 technický popis a návod k obsluze PPS 12
1 kartáček na svíčky	4 záplavovací svíčky PAL SUPER 14-7
1 šroubovák	1 čisticí plstěná vložka (107—5437)
1 kombinované kleště	1 těsnění víka (186—5419)
1 průzrová polička	1 spojovací hadice (122—5311)
1 nálevka se sitem — typ 92432	1 žárovka 12 V/15 W s paticí BA 15s
1 olejnica 250	1 sufitová žárovka 12 V/5 W 11×39




Obr. 10. — Pohled z přední části přívěsu na příslušenství.

21002

Požární výzbroj PPS 12

Poř. č.	N á z e v	ČSN	Kusů
1	Hasiči přístroj CB 2 L		1
2	Saci koš 110	389403	1
3	Savice 110×1,6	389406	6
4	Sběrač 110	389426	1
5	Přechod 110/75	389427	1
6	Ejektor	389428	1
7	Hydrantový nástavec	389441	1
8	Klíč k podzemnímu hydrantu	389442	1
9	Klíč k nadzemnímu hydrantu	389444	1
10	Klíč na spojky a šroubení 110	389450	4
11	Hadice 52×20	389452	4

12	Hadice 75×5		2
13	Hadice 75×20		5
14	Rozdělovač	389481	1
15	Přechod 75/52	389482	2
16	Mílová proudnice		1
17	Proudnice 75	389485	1
18	Proudnice 52	389486	1
19	Clonová proudnice 52	389490	1
20	Vidlice na lano	389559	3
21	Ventilové lano 6×12	808672	1
22	Ventilové lano 8×25	808672	1
23	Záhytné lano	808671	1
24	Vazák na hadice	808673	6
25	Záchranné lano	808670	1
26	Sáček na záchranné lano		1
27	Sáček na objímky		2
27	Objímka na hadice 52	389575	2
29	Objímka na hadice 75	389575	4
30	Ploché páčidlo	389576	1
31	Požární sekera	225125	1
32	Polní lopatka		1
33	Zdravotní brašna		1
34	Ruční světlomet		1
35	Savicové těsnění 104	389415	4
36	Savicové těsnění 110	389415	2
37	Hadicové těsnění 52	389459	4
38	Hadicové těsnění 75	389459	4
39	Krabice 135 pro těsnění		1
40	Výfuková hadice	č. v. 90-001-7656	1
41	Zajišťovací klín vozu	č. v. 90-001-4814	2



Obr. 11. — Pohled ze zadní části přívěsu na příslušenství.

211.

POVRCHOVA UPRAVA

Všechny vnější součásti jsou důkladně očištěny a natřeny základní barvou proti korozii. Krycí nátěr je proveden syntetickým emalem, schnoucím na vzduchu. Výfukové potrubí a vývěra jsou natřeny žáruvzdornou stříbřenkou Aluxal. Mazací místa jsou označena žlutou barvou (odstín 6200), odvodňovací modrou barvou (odstín 4550).

III. OBSLUHA PPS 12

301. PŘÍPRAVA ZARIŽENÍ K PROVOZU

301.01 Jednonápravový skříňový přívěs

Před připojením přívěsu za tažné vozidlo je nutné zkontrolovat zda souhlasí napětí tažného vozidla a použitych žárovek na přívěsu (napětí je uvedeno na tažné oji).

Po připojení přívěsu za tažné vozidlo a zasunutí elektrické pripojky je nutno zkontrolovat:

- a) správnou funkci brzdrových světel (sešlápnutím pedálu brzdy na tažném vozidle);
- b) správnou funkci blikáčů a koncových světel;
- c) zda je sklopena přední podpěra, zda jsou zasunuty zadní podpěry a jsou-li zajištěny v transportní poloze;
- d) správné huštění pneumatik a dotažení diskových matic;
- e) upevnění požární výzbroje a přenosné stříkačky PS 12, uzavření dveří karoserie;
- f) zda nenastaly některé další závady, které je nutno odstranit.

Před odpojením přívěsu od tažného vozidla je nutno nejdříve zajistit kola proti samovolnému pohybu, rozpojit elektrickou pripojku a vidlici zasunout do držáku za závěsným okem, odpojit přívěs, ustavit jej pomocí zadních podpěr a sklopit přední podpěru.

K ručnímu pojízdění s přívěsem před jeho ustavením je na tažné oji přivařen držák pro zasunutí tyče, která je součástí výbavy a je uložena vpředu.

302. PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘIKAČKA PS 12

302.01 Motor Škoda 981 (Octavia Super)

K pohunu motoru je nutno užívat paliv pro benzínové motory automobilové podle ČSN 656505. Teplota chladicí vody má být na nejvíce výši asi 85 až 90 °C. V provozu nesmí přestoupit 95 °C. Karburátor je seřízen výrobním závodem a nedoporučujeme seřízení měnit.

Osazeni karburátoru je následující:

Difuzor	23 mm
Vzdušník sytiče	5,5 mm
Jehlový ventil	1,5 mm
Tryska hlavní	140
Vzdušník hlavní	180
Tryska běhu naprázdno	45
Vzdušník běhu naprázdno	150
Tryska sytiče	90
Tryska pumpičky	45
Tryska obohacovače	55
Tryska obtoku pumpičky	60

Papírovou vložku čističe vzduchu je třeba po každých 50—60 hodinách provozu vyklepat a vyfoukat stlačeným vzduchem, po cca 400 hodinách provozu vyměnit.

Vše ventilů (při chladném motoru) jsou předepsány následovně:

saci	0,15 mm
výfuková	0,20 mm

302.02 Záběh motoru a čerpadla

Motor je částečně zahání po montáži s čerpadlem ve výrobním podniku. Přesto je nutno dálé motor šetrně zaběhat, aby se všechny třecí plachy vzájemně upravily. Prvních 50 provozních hodin je nutno pracovat se stříkačkou při 50 % jmenovitém výkonu čerpadla (t. j. při použití proudníc B a tlaku 4 atp).


302.03 Práce se stříkačkou

K vlastní obsluze přenosné motorové stříkačky PS 12 stačí jeden člen požárního družstva (strojník). Při ustavení stroje je nutno zachovávat vodorovnou polohu; sklon v příčné ose max. $\pm 10^\circ$, podélná osa s minimálním sklonem.

SPOUSTĚNÍ MOTORU

Při spouštění motoru za normální teploty nebo při běžném provozu postupujte takto:

1. Přesvědčte se, je-li dostatek chladicí kapaliny v l. chladicím okruhu, oleje v motoru a benzínu v nádrži. Je-li palivový kohout otevřen. Nebyl-li agregát delší dobu v provozu, načerpejte palivo do karburátoru pomocí ruční páčky na palivovém čerpadle. V případě, že čerpání ruční páčkou je neúčinné, je nutné protočit motor tak, až se vačka pootočí. Páčka je přístupná otvorem v krytu na předku motoru.



Cbr. 12. — Pohled na přední část agregátu.

1. Ruční páčka na palivovém čerpadle.
2. Naločte magneto na doraz k motoru (směrem k dynamu) a vytáhněte táhlo sítice karburátoru, nastříkněte pumpičkou benzín! Akcelerátor: ponechte uzavřený.
3. Zasuňte natáčecí kliku do záběru a intenzivně prťáčeje motorem.
4. Jakmile motor naskočí, táhlo sítice zasuňte do mezipolohy (do poloviny jeho zdvihu) a natočte magneto směrem od motoru. Bez otvírání akcelerátoru ponechte moto: v běhu 1 až 3 minuty (při zkoušce agregátu). Pak mírně otevřete akcelerátor a zasuňte sítici. Motor tak nechte běžet až se zahřeje. Zastavi-li se motor při zvyšování otáček motoru, svědčí to o tom, že není dostatečně teply. Opakujte startování bez použití sítice, avšak s mírně otevřeným akcelerátem. Při požáru se mohou ihned po naskočení motoru mírně zvyšovat otáčky. Nutná doba ohřevu je 30 sec. rri. iep.otáček — 5°C je nutno zahřívat motor alespoň 1 min. podle situace a možnosti.
5. Kontrolujte tlak mazání, který se má u teplého motoru pohybovat v mezích 1—4 atm. (U studeného motoru je tlak podstatně vyšší.)

Při spouštění motoru v zimě je nutno motor několikrát protočit, aby se ztlhlý olejový film uvolnil. Po naskočení motoru je zvlášt důležité prohřát motoru, které má vliv na rychlé opotřebení třecích ploch.


UVEDENÍ CERPADLA V ČINNOST

Díve než uvedete v činnost čerpadlo, dbejte, aby bylo sací vedení pečlivě sešroubováno a sací koš celý ponoven ve vodě. Savice zajistěte záhytný lanem, jehož volný konec uvažte na blízký pevný předmět. Na sací koš upěvňte ventilové lano. Připojte doprovodné vedení (dbejte, aby nemělo ostrých záhybů). Zkontrolujte, zda jsou kulové kohouty, vypouštěcí kohouty na tělese kulových kohoutů u chlazení a odvodňovací zátky na čerpadle uzavřeny.

Zapněte plynovou vývěru do činnosti přesunutím páky nahoru a postupně zvýšte otáčky motoru. Objevi-li se voda v proudu plynu z difuzoru vývěry a manometr ukáže tlak, priesuňte páku vývěry do původní polohy za současného otevření kulového kohoutu do mezipolohy. Po zavodnění hadic zvýšte pomalu otáčky a páku kohoutu preesuňte do krajní polohy (páku je třeba povytáhnout).

Zvýšujte zvolna pracovní tlak vody (zvýšováním otáček motoru) a kontrolujte teplotu chladící vody motoru, která se má pohybovat v mezech 85 až 90°C . Ko-trolujte tlak mazacího oleje. Při přerušení dodávky vody (motor na volnoběhu), je nutný minimální tlak vody v čerpadle, případně rozdíl tlaku na sací a výtažné straně, aby nebyla přerušena činnost II. chladicího okruhu. Maximální dovolený tlak na sací straně (při použití hydrantu) je 3 kp/cm^2 . Nejmenší potřebný tlakový spad v čerpadle je 3 kp/cm^2 .

Je-li čerpaná voda kalná, sledujte pečlivě teplotu chladící směsi motoru. Dojde-li k trvalému stoupání teploty za normálního provozu, je kalem uprán čistič vody, který je nutno neodkladně výčistit.



Obr. 13. — Chladicí soustava.

1. Chladicí I. a II. chladicího okruhu.
2. Cistíč vody II. chladicího okruhu.
3. Potrubí II. chladicího okruhu.
4. Potrubí I. chladicího okruhu.
5. Páčka akcelerátoru.

302.04 Jmenovitý výkon — trvalý provoz

Při jmenovitém výkonu (trvalém provozu) je nutno, aby se páčka akcelerátoru kryla s ryskou na držáku páky (červené pole). Přesunete-li páčku přes tuto hranici, je motor agregátu přetěžován, a tím je ohrožena jeho činnost. Přetížit motor lze jen krátkodobě (do 30 min.) při tlaku 12 kp/cm² a dodávaném množství Q = 720 l/min.

303. OŠETŘOVÁNÍ PO SKONČENÉM PROVOZU

303.01 Ošetřování agregátu po skončeném provozu

Po skončeném provozu je nutné otevřít výpuštěné kohouty na rozvodče a na spodní vaně motoru a výpuštěnou zátku čerpadla. Rovněž je nutné rádně odvodnit II. chladicí okruh. Zkontrolujte čistotu II. chladicího okruhu. Dále je nutné zkontrolovat utažení šroubových spojů (i na čerpadle), nejméně však po 50 hodinách provozu. Do mazacích otvorů na vývěvě kápněte olej s grafitem nebo naftou. Zavřete přívod benzínu (případně vyčistěte skleničku palivového kohoutu). Zkontrolujte stav fridexu, případně doplňte na potřebné množství. Rovněž zkontrolujte stav oleje v motoru. Pootočte maznicí vodní pumpu, případně doplňte mazací tuk. Olejem namažte otočná držadla, čep páky vývěvy a ovládací táhla.

303.02 Ošetřování čerpadla po skončeném provozu

Po skončeném provozu musí být čerpadlo a celý II. chladicí okruh rádně odvodněno otevřením odvodňovacích kohoutů a výtroubováním výpusťní zátky.

Zvláště v zimním období je nutná zvýšená péče o agregát. Čerpadlo a II. chladicí okruh je nutno chránit proti zamrznutí důsledným vypouštěním všech zbytků vody. Čerpadlo po vypuštění vody uveděte krátce do otáček, aby voda, lípí průlnavosti v těsnících sprách oběžného kotouče a převáděče vystříkala odstředivou silou. Jinak je nebezpečí zamrznutí a výřazení čerpadla z činnosti.

Pro trvalé zazimování agregátu je vhodné vypláchnout čerpadlo směsí lihu a oleje, kterou připravíte ze 4 dílů lihu a 0,5 dílu strojního oleje. Pro náplň zhotovte asi 3 litry směsi, kterou nalejte zavodňovacím otvorem do uzavřeného čerpadla. Čerpadlo krátce roztáčejte, aby se směs rozstříkala do celého vnitřního prostoru čerpadla. Pak směs vypusťte a čerpadlo uzavřete. Lih ve směsi odstraní se stén vodu a olej vytvoří konzervační povlak proti korozii.

303.03 Ošetřování přívodu po skončení provozu

Po ujetí nejméně 800 km, nejméně 1× ročně, dotáhněte šrouby úchytek nářadí v přívodu. Zkontrolujte připevnění karoserie k podvozku, nahštění pneumatik a dotažení matic diskových kol. Uložte nářadí a výzbroj na svá místa; vytřete podlahu do sucha a to zvláště v rozích karoserie. Olejem namažte závity zajišťovacích kolíků výsuvních podpěr a čep sklopné počpěry.

IV. MAZÁNÍ

401.

VŠEOBECNÉ

Trvanlivost každého zařízení a jeho spolehlivý a hospodárný chod závisí především na správném mazání. Nedokonalé mazání může způsobit vážné poruchy nebo poškození agregátu, a tím jeho výřazení z provozu.

402.

MOTOR

Mazání motoru je samotně a spolehlivé. Je však třeba dbát těchto pokynů:
Po 3 až 4 hodinách provozu je nutno kontrolovat stav oleje a doplňovat jej tak, aby se jeho hladina pohybovala mezi ryskami na měřítku oleje. Olej dolévejte nálevkou se sitem.

Náplně oleje v motoru:

minimálně 2,2 l

maximálně 2,9 l

Druh oleje:


Při vyšší trvalé teplotě prostředí používejte olej M9A; při běžných teplotách používejte olej M6A, který se doporučuje jako celoroční náplň. Při trvalých mrazech používejte olej M4A.

Výměnu oleje provádějte při teplém motoru zpočátku po 10, 20, 40 a dále po každých 50 hodinách provozu. Při výměně oleje je nutno motor vypláchnout proplachovacím olejem. Používá se asi 1,5 l oleje, kterým se naplní motor a nechá běžet na volnoběhu asi 2 až 3 minuty. Pak se olej vypustí a motor se naplní příslušným mazacím olejem. Při doplňování oleje nemíchejte různé značky olejů! Vodní čerpadlo chlazení motoru je mazáno automobilovým tukem A4 pomocí Staufferovy moznice. Obsah asi 0,15 kg. Po každých 20 hodinách provozu otáčete víckem maznice o $\frac{1}{2}$ až 1 otáčku. Moznice magneta se doplňuje mazacím tukem.

403.

CERPACÍ ZARIŽENÍ

Ložisko hřidele čerpadla v sacím víku můžeme před každým započetím provozu každé 2 hodiny. Staufferovu moznici plňte automobilovým tukem A4.



Obr. 14. — 1. Mazací místo hřidele čerpadla.
2. Doplňování těsnící hmoty ucpávky.

Hřidel klapky vývěry namažte několika kapkami motorového oleje s grafitem nebo naftou vždy před zahájením provozu a po jeho skončení. Cepy kulových kchoulů (ventilů) namažte tukem A4 podle potřeby, nejdéle však po ročním provozu.

Otočná držadla nositek a čep ovládací páky a těchla vývěry namažte několika kapkami oleje podle potřeby tak, aby se lehce otácela.

404.


JEDNONÁPRAVOVÝ SKŘÍNOVÝ PŘÍVĚS

Běžné mazání provádějte podle mazacího plánu. Při každé prohlídce a po mytí namažte olejem závity zajišťovacích kolíků pro zadní výsvuné podpěry, závěsy dveří, zamykací mechanismus dveří a sklopnou podpěru.

Dále je nutné:

2× za rok demontovat náboje kol a vyčistit v petroleji ztvrdlou vazelinu. Zkontrolovat stav kuželkových ložisek. Před montáží naplnit ložiska a náboj kol tukem AV 2.

1× za rok demontovat a vyčistit torní pera a zkontrolovat jejich stav. Před montáží je namazat tukem G3. Sklopnou podpěru namazat olejem PP 44 při každé prohlídce podvozku a při mytí.



PŘI ODSTAVENÍ PŘÍVĚSU OLEJ PP 44

PO 800 km (MAZACÍ LIS)

PO 5000 km (500g)

MAZACÍ TUK A 00

MAZACÍ TUK AV 2

V. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

(• označení poruch, které je nutné odstraňovat v odborné dílně)

501. A. MOTOR ŠKODA 981

I. Motor nelze natočit — zapalování je však v pořádku

PŘÍCINA:

a) Do karburátoru nepřítéká palivo.

Prázdná nádrž.
Palivový kohout je uzavřen nebo ucpán.
Pívod paliva je ucpán.
Sítka čističe paliva ucpána.

b) Karburátor nedodává směs:

Vnitřní pívod zanesen nečistotami.
Voda v palivu.
Trysky karburátoru jsou ucpány.

c) Karburátor dodává nesprávnou směs:

Směs je příliš bohatá.
Karburátor pletéká.

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ:

Doplinit palivo.
Kohout otevřít nebo výčistit.
Rozebrat a výčistit nebo profouknout stlačeným vzduchem.
Rozebrat a výčistit je.

Karburátor výčistit.
Výčistit nádrž a karburátor, vyměnit palivo.
Trysky vymout a výčistit.

- Seřídit karburátor.
Výčistit jehlový ventil, příp. vyměnit plovák.

II. Motorem nele otočit

Zadřené pisty, zadřená ložiska klikového hřídele.
Motorem nelze otočit — zamrzlé čerpadlo.

- Motor rozebrat, vadné součásti vyměnit, zjistit příčinu závady.
- Rozebrat čerpadlo, očistit — namazat.

III. Motor se lehce protáčí — nemá komprezi

Zadřené ventily — visí.
Pístní kroužky jsou „zapečeny“ nebo prasklé.
Uvolněná hlava válci.
Malá nebo žádná vůle ventilů.
Opálený ventil (nebo více ventilů).
Prasklá ventilová pružina.
Netěsné ventily.
Opotřebené vyběhané pisty nebo válce.

- Vyčistit, příp. zabrousit.
- Motor rozebrat, kroužky vyměnit.
Dotáhnout šrouby hlavy válci, příp. vyměnit těsnění.
Seřidit správnou vůli za studena; sací ventil 0,15 mm, výfukový 0,20 mm.
- Hlavní válci sejmout, rozebrat — vadné ventily vyměnit, zafrezoval sedia, zabrousit.
- Pružinu vyměnit.
- Ventily zabrousit.
- Rozebrat motor, vyměnit pisty a vložky, příp. vybroušit válce.

IV. Motor se náhle zastavil

Palivo se spotřebovalo.

Doplnit nádrž.

Karburátor se ucpal nečistotou nebo vodou.

Vyčistit trysky a karburátor.

Vadné nebo znečistěné svíčky.

Svíčky vyměnit.

Závada magneta.

● Magneto seřidit.

Vypadlé kabely na svíčkách.

Kabely správně upevnit.

Kabely probíjejí.

Vadná místa na kabelu odizolovat nebo kabely vyměnit.

V. Během několika minut po natočení se motor zastaví

Odvzdušňovací otvor v uzávěrce nádrže paliva je ucpán.

Vyčistit jej.

VI. Motor nemá správný chod

a) Motor běží nepravidelně:

Svíčky uvolněné nebo znečištěné; vadné.
Na motoru jsou netěsná místa, zejména v sacím potrubí.

Kontrola svíček, vyčistit, vadné vyměnit.
Dotáhnout šrouby nebo vyměnit těsnění.

Karburátor dává chudou směs.

● Vyčistit trysky nebo seřidit karburátor.

Vadný plovák karburátoru.

● Plovák vyměnit nebo opravit.

Kontakty přerušovače se příliš oddalují nebo jsou opotřebeny.

Kontakty seřidit nebo vyměnit.

Příliš velký předstih nebo pozdní zážeh.

● Zapalování seřidit.

b) Motor „střílí“ do karburátoru:

Porucha v přívodu paliva.
Nevhodné svíčky.

Odstranit závadu.

Chybny zážeh.

Svíčky vyměnit.

Chudá směs.

Seřidit magneto.

Závada v akceleračním čerpadle karburátoru.

● Zkontrolovat trysky, příp. seřidit karburátor.

Motor je studený — knoflík sytiče byl příliš brzy zasunut.

● Odstranit závadu.

Knoflík sytiče nechat déle vytažený.

c) Motor „střílí“ do výfuku:

Karburátor dává příliš bohatou směs.

Karburátor „přetéká“, hladina paliva je nesprávně seřízena nebo jeho uzavíracího ventilu „visí“.

Nesprávně seřízený běh naprázdno, chudá směs (jestliže motor „střílí“ při běhu naprázdno).

Pozdní zážeh.

Ventily netěsní.

Velká mezera mezi kontakty svíček.

● Vyměnit trysku za menší (někdy bývá uvolněná).

● Hladinu paliva správně seřídit, popř. jehlový ventil vyčistit nebo vyměnit.

Běh naprázdno seřídit.

● Nastavit správný předstih.

Zabrousit ventily.

Kontakty seřídit na správnou vzdálenost 0,5 až 0,6 mm.

502.

B. ČERPADLO

a) Čerpadlo nelze zaplavit vodou:

Některý z kulových kohoutů, příp. odvodňovací kohout je otevřen, zátka k nouzovému zaplavení je uvolněna.

Ucpávka hřidele čerpadla netěsní.

Uzavírací kohout vývěry netěsní.

Víčko čističe vody netěsní.

Netěsní potrubí II. chladicího okruhu.

Kohouty uzavřít, zátku dotáhnout.

Ucpávku dotáhnout otvíráním ručního kolečka, příp. doplnit (přílišné dotázení poškodí hřidel čerpadla a znehodnotí ucpávku).

● Kohout demontovat a vyčistit, příp. zabrousit kužel.

Prohlédnout těsnění, dotáhnout opatrně šrouby.

● Vadné části opravit, příp. vyměnit.

b) Čerpadlo nedodává vodu, nebo jen malé množství:

Oběžné kolo je ucpáno.

Ucpané sací vedení — je odtržena vnitřní prýzová vložka savice, otvory sacího koše jsou ucpány.

Víko čerpadla demontovat a oběžné kolo vyčistit.

Savici vyměnit, sací koš vyčistit.

c) Čerpadlo ztrácí vodu během provozu:

Saci koš se vynořil z vody.

Uvolněné šroubení savic.

Saci výška překročila dovolenou hranici 7,5 m.

Saci vedení zajistit proti samovolnému pohybu.

Šroubení dotáhnout, příp. vyměnit těsnění.

Vyhledat nový zdroj vody s menší sací výškou.

d) Teplota chladicí kapaliny motoru stoupá:

Sítu čističe vody II. chladicího okruhu je ucpáno.

Řemen čerpadla motoru klouže.

I. chladicí okruh není zaplněn chladicí kapalinou.

Čistič demontovat, sítu vyčistit.

Řemen napnout.

Chladicí kapalinu doplnit.

503.

C. JEDNONÁPRAVOVÝ SKŘÍŇOVÝ PRIVĚS

Pneumatiky při jízdě dřou o blatníky — ustanovené listy torzních per.

Dveře karoserie jdou ztěžka otevřít.

Karoserie je uvolněna na podvozku.

● Péra demontovat a obrátit.

Namazat zámky a závěsy.

Datazení připevňovacích šroubů (asi po 5000 kilometrech jízdy).

VI. PŘEJÍMÁNÍ PPS 12

601.

Zkoušky přívěsné motorové stříkačky PPS 12 při přejímání, jako vlastní přejímání se provádějí podle platných technických podmínek.

VII. ZÁRUKA

701. OBSAH A DĚLKA ZÁRUKY

1. Výrobce odpovídá za konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodávaného zařízení po dobu 6 měsíců od předání prvnímu uživateli.
 2. Záruční plnění spočívá v tom, že výrobce, resp. opravna jím autorizovaná bezplatně odstraní vadu, které budou reklamovány nejpozději do konce záruční doby, a to podle vlastní úvahy buď opravou, nebo výměnou vadné části.
- Vymontované části, za které byla poskytnuta náhrada se stávají majetkem výrobce.

702. PODMÍNKY ZÁRUKY

1. Podminkou záruky je, aby zařízení bylo využíváno způsobem a k účelům a v podmínkách, pro které je určeno schválenými technickými podmínkami a návodem k obsluze. Proto jako záruční vadu nejsou uznávány vadny poškození a mimorádné opotřebení, které vznikly nedostatečnou péčí, či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, neplněním povinnosti obsluhy, její nezkušenosťí nebo sníženými schopnostmi, užíváním zařízení k účelům, pro které není určeno, poškozením třetí osobou, náhodou nebo vysší mocí, neoborným uskladněním a garážováním.
2. Při jakýchkoliv úpravách či změnách na zařízení, dále při zapojení a užívání jakékoli další výzbroje apod., je podminkou záruky na zařízení, že bylo předem odsouhlaseno výrobcem.

703. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- a) Na přirozené opotřebení zařízení a jeho části.
- b) Na práce spojené s udířováním a obsluhou zařízení, např. výměna a doplňování mazacích hmot, čištění, ap.

704. ZÁRUKA ZANIKÁ

- a) Uplnutím záruční doby.
- b) Havarii zařízení s výjimkou havarie způsobené prokazatelně záruční vadou, a to v rozsahu s tím souvisejícího poškození.
- c) Opravou nebo úpravou zařízení nebo jeho části provedenými mimo záruční opravu, a to v rozsahu dotčeném témito akcemi.
- d) Použitím neoriginálních součástí v rozsahu tím vyvolaného poškození.
- e) Dalším prodejem zařízení.

705. UPALTNĚNÍ NÁROKU ZE ZÁRUKY

Nárok ze záruky musí být uplatněn bez zbytečného odkladu u nejbližší z autorizovaných opraven, jejichž seznam je uveden v dalším odstavci. Opravna sepisuje s reklamujícím zápis o vadách (reklamační list, jehož průpis obdrží reklamující i výrobce). Při uplatnění nároku ze záruky je uživatel povinen předložit protokol o převzetí stříkačky a záznam o jejím provozu.

Autorizovaná opravna je povinna přijímat stříkačku do záruční opravy bez zbytečného prodlení, přičemž lhůtu o přistavení dohodne s uživatelem. Záruční oprava musí být provedena do 10 dnů po přistavení reklamované stříkačky do opravny.

Riziko spojené s dopravou vadného zařízení k opravě do autorizované opravny a riziko zpětné dopravy jde k tříži uživateli.

POZNÁMKA

Ve výjimečných případech lze uplatňovat nárok ze záruky i přímo u výrobce.

706. ZÁRUČNÍ OPRAVNY

Kovozpracující podnik města Bratislavu, Bratislava
Kovoslužba, Okresní průmyslový podnik, Žilina.
Okresní průmyslový podnik, Ivanovice na Hané.
Kovopodnik Nymburk, provoz Pečky, Zerotínova 281.